


In jeder Metall-Werkstatt gibt es einen **Mess-Schieber**.
Mit dem Mess-Schieber kann man ganz genau messen.

Ein Mess-Schieber hat viele Teile.
Er kann so aussehen:



Auf der **Mess-Schiene mit Haupt-Skala** liest man
Zenti-Meter und Milli-Meter ab.
Hier zum Beispiel 2 cm und 7 mm.
Oder 27 mm.