

Manche Verbindungen kann man nicht mehr lösen.

Oder nur sehr schwer.

Beim Trennen reißen oder brechen die Teile.

Sie sind dann kaputt.

Wenn Teile beim Lösen kaputt gehen,
ist das eine nicht lösbare Verbindung.

Kleben ist zum Beispiel eine nicht lösbare Verbindung.

Beim Kleben verbindet man zwei Teile mit Kleber.

So geht es:

- Kleber auf die Fläche auftragen.
- Die Teile aufeinanderlegen und fest zusammendrücken.
- Den Kleber trocknen lassen.

Nach dem Trocknen halten die Teile fest zusammen.

Beim Lösen gehen die Teile meistens kaputt.

